



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická
letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-040/2003

Datum vydání: 6. května 2003

HPH spol.s r.o.

Glasflügel 304 CZ, 304 CZ-17, 304 C

KLUZÁK - RUČNÍ OVLÁDACÍ PÁKA VZDUŠNÝCH BRZD - KONTROLA

Týká se: všech kluzáků Glasflügel 304 CZ, 304 CZ-17, 304 C, vyrobených firmou HPH spol.s r.o. do výrobních čísla 60-17 včetně.

Důvod vydání: předejít možnosti uvolnění ruční ovládací páky vzdušných brzd, což může způsobit omezení říditelnosti kluzáku.

Datum účinnosti: 12. června 2003.

Provést v termínech:

Kontrola upevnění ruční ovládací páky vzdušných brzd musí být provedena nejpozději do 30. června 2003.

Postup provedení prací:

Dle Závazného Bulletinu č.: G304CZ – 05 a), G304CZ17 – 05 a), který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ a je možno jej objednat na adrese: HPH spol.s r.o., Čáslavská 126, P.O.Box 112, 284 01 Kutná Hora.

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku.

- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Shrbrný.

- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

- Tento PZZ byl vypracován na základě Závazného bulletinu č.: G304CZ – 05 a), G304CZ17 – 05 a).

Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel