

Čas odeslání	5. 10. 2014 - 22:10:15	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	TwinSpeed RES
	Typ nosného postroje s obalem:	Next
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 Tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, HT
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	290
	Počet seskoků celkem:	11745
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	4.10.2014
	Čas (místní):	13:50
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Tandemový seskok z L-410 výška 4000 m. po otevření padáku zjištěno, že je zachycena primární a sekundární levá řídicí šňůra do sebe. Vrchlík na levé straně zdeformovaný na odtokové hraně po odbrzdění se nepodařilo závadu vyřešit , počala rotace vlevo. Následovalo odhození vrchlíku hlavního padáku a bezpečné přistání na doskokovou plochu padákem záložním.
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	