

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	
Typ záložního padáku:	Paratec Speed SP 190
Typ nosného postroje s obalem:	Style Expert (Spekon GmbH)
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPERS
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	německá
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	6
Počet seskoků celkem:	43
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	německá
Datum události:	5.5.2022
Čas (místní):	17:15
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutistka se zúčastnila tréninkových seskoků před závodem v disciplíně přesnost přistání. Provedla seskok z výšky 1200m GND, padák otevřela bez závad, sestup na padáku bez problémů. Parašutistka přelétla molitanové doskočiště ve výšce cca 15m, během přistávacího manévru prudce zabrzdila padák, který ztratil vztlak, nohy přizvedla, dotkla se jimi země a plně dopadla na zadek, zůstala na doskokové ploše s bolestí v oblasti bederní páteře, transportována do FN Plzeň s podezřením na poranění páteře. Oznámeno PČR, služebna Dobřany.
Popis a rozsah poškození:	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	M 330
Typ záložního padáku:	WP 175
Typ nosného postroje s obalem:	OP 087
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil 2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	Česká
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	3
Počet seskoků celkem:	1426
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	8.5.2022
Čas (místní):	12:00
Místo posledního vzletu:	LK Jihlava
Doskoková plocha:	LK Kežlice
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Přistání do úplavu za přistávajícím parašutistou, zvýšená rychlost klesání a tvrdý dopad na zem
Popis a rozsah poškození:	Nalomený obratel

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Sonic 190
Typ záložního padáku:	WP 175
Typ nosného postroje s obalem:	PS055
Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	česká
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	16
Počet seskoků celkem:	219
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	-----
- Národnost:	-----
Datum události:	8.5. 2022
Čas (místní):	13 h49m
Místo posledního vzletu:	let.Slušovice
Doskoková plocha:	let.Slušovice
Počet usmrčených:	-----
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	-----
Bez zranění:	-----
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista provedl špatný rozpočet po sestupové dráze k doskokové ploše.Dostal se do fáze kdy v 20 m výšce byl pravým bokem asi 110 st. od osy protivětru.Pravou řidičkou a následně pravou zatáčkou se snažil nasměrovat padák do osy protivětru .Při tomto manévru došlo k utažení zatáčky a ztrátě dopředné rychlosti .Tím se padák dostal do fáze kolmějšího sestupu k doskokové ploše bez dostatečné dopředné rychlosti a padák tak nereagoval na podrovnání.Parašutista narazil na zem
Popis a rozsah poškození:	Parašutista utrpěl zranění rukou(zlomeniny v zápěstí obou),zlomeniny v oblasti obou kotníků dále poranění páteře (naštíplé dva obratle)...byl při vědomí

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Triathlon 150
Typ záložního padáku:	WP 150
Typ nosného postroje s obalem:	OP-103m2, PS-055
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	Česká
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	8
Počet seskoků celkem:	1250
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	14.5.2022
Čas (místní):	
Místo posledního vzletu:	Olomouc
Doskoková plocha:	Olomouc
Počet usmrcených:	1
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Nezvládnutí přistávacího manévru. Let po větru, v nízké zatáčce cca 15m zahájil přistávací manévr s otočením padáku proti větru. V nedotočené zatáčce náraz ve vysoké rychlosti na doskokovou plochu.
Popis a rozsah poškození:	Rozřezaný postroj parašutisty od prvních svědků na místě nehody, kteří poskytovali první pomoc

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	solo 250
Type of backup parachute:	smat 250
Type of carrying harness with packing:	icon
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	student
Number of jumps (last 3 months):	3
Number of jumps (total):	3
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	25/5/2022
Time (local):	13:45
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	1
No injuries:	
Event description:	Po správném podrovnání upadl na ruce a zranil si zápěstí.
Damage description and scope:	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	HOP330
Typ záložního padáku:	VR360 UPT
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D,H,T
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	78
Počet seskoků celkem:	8400
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	28.5.2022
Čas (místní):	13:30
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN zapad
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při tvrdším přistání na tandemovém padáku z důvodu termiky doslo ke kontaktu pasážera se zemí v oblasti kostřce. Z důvodu podezření poranění patere byla okamžitě volána ZS. Provedeno hlášení a koordinace informací s TWR LKLN. Pasážerovi byla poskytnuta první pomoc v rámci možnosti a konzultace s přítomným lékařským pracovníkem. Byl určen člověk, který po celou dobu kontroloval jeho stav do příjezdu ZS. Následná kontrola v nemocnici a RTG nepotvrdil zranění, pouze pohmoždění. Dle informací zastupce /manželkou/ pasážera nebylo třeba další aktivní spolupráce, pasážer byl propuštěn z nemocnice.
Popis a rozsah poškození:	Pohmoždění kostřce - pasážer tandempilot bez zranění padákovou technikou bez poškození

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	OVP 12 SL1
Typ záložního padáku:	ZVP 80-08A
Typ nosného postroje s obalem:	OVP12 SL1
Typ zabezpečovacího přístroje:	bez
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	29.5.2022
Čas (místní):	10:00
Místo posledního vzletu:	LKSO
Doskoková plocha:	LKSO
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista si při přistání, bokem na směr větru, přisedl pravou nohu. Došlo ke zlomenině holení kosti. Ošetřen v Nemocnici Tábor.
Popis a rozsah poškození:	Zlomenina pravé holení kosti.

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	M 291
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars student
Typ zabezpečovacího přístroje:	M-2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž - základní výcvik
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	0
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	/
- Národnost:	/
Datum události:	29.5.2022
Čas (místní):	cca 13:30
Místo posledního vzletu:	letišťe Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)
Doskoková plocha:	letišťe Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)
Počet usmrcených:	/
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	/
Bez zranění:	/
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Cvičenec základního výcviku - při přistání ve výšce cca 5 m došlo při přistání k přetažení padáku a cvičenec základního výcviku dopadl z této výšky na zem (dopadl na nohy a částečně i na záda). Cvičenec byl po dopadu při vědomí, komunikoval. Cvičenec byl leteckou záchranou službou transportován do nemocnice k dalšímu vyšetření. Podle prvotních informací došlo ke zlomenině levého kotníku, zlomenině ruky, zlomenině krčního obratle a zlomenině bederního obratle.
Popis a rozsah poškození:	padák - bez poškození, došlo pouze k přestřížení popruhu při odstrojování cvičence z padáku.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Mars 330
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	PS 034
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	Česká
Datum události:	4.6.2022
Čas (místní):	13:30
Místo posledního vzletu:	LKHV
Doskoková plocha:	letiště
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hlavního padáku měl parašutista závity, které se snažil rozmotat. Po rozmotání závitů mu zůstal zaseknutý slider a padák přešel do rotace. Po důrazném upozornění vysílačkou aby provedl odhoz tak učinil a zároveň se aktivoval zabezpečovací přístroj a otevřel ZP. Po přistání si stěžoval na bolest krku a tak byl odvezen k lékaři, který mu zjistil 1 prasklý obratel a ponechal si ho v nemocnici.
Popis a rozsah poškození:	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Falcon 265
Typ záložního padáku:	Raven 3
Typ nosného postroje s obalem:	Mars student
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	11
Počet seskoků celkem:	39
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	-
- Národnost:	-
Datum události:	11.6.2022
Čas (místní):	11:30
Místo posledního vzletu:	Bořitov LKBORI
Doskoková plocha:	Bořitov LKBORI
Počet usmrcených:	1
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	2
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při vystupování z letadla se předčasně otevřel hlavní padák a parašutista narazil do vodorovné ocasní plochy. Ta se vytrhla z uložení a letadlo se stalo neovladatelným. Výtažný padáček se zachytil mezi pohyblivou a pevnou část výškovky a v zápětí se utrhl od hlavního padáku. Hlavní padák se naplnil a parašutista na něm přistál na letišti. Při kontaktu s letadlem se zranil na stehně pravé nohy a po kontrole v nemocnici byl propuštěn do domácího ošetření. Letoun padal neovladatelně k zemi a ve výšce 700m s něj vyskočil poslední parašutista. a nezraněn přistál na letišti. Pilot z letadla vyskočil ve výšce cca 200m, ale padák aktivoval až ve výšce cca 70m a padák se nestačil naplnit.
Popis a rozsah poškození:	Letadlo L-60s OK-NNG zcela zničené, pilot zemřel na místě. Parašutista utrpěl zranění pravé nohy.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	M291
Typ záložního padáku:	WT210
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	11.6.2022
Čas (místní):	16:00
Místo posledního vzletu:	LKHS
Doskoková plocha:	LKHS
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	66 letý parašutista během svého prvního seskoku nezvládl ani s asistencí vysílačky přistávací manévr, kdy z přímého letu namísto podrovnání lehce vypustil. Narazil oběma nohama tvrdě do země. Stěžoval si na bolest a začal mu otékat kotník. Po chvíli krátce omdlel. Byla mu poskytnuta první pomoc a zavolána RZ. Po převozu do nemocnice přišla informace, že pravý kotník je zlomený - fixace sádkou bez nutnosti operace a levý kotník je štípnutý - fixace a klid.
Popis a rozsah poškození:	Zlomený pravý kotník, fixace sádkou bez nutnosti operace, štípnutý levý kotník, pouze fixace a klid.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Anex Cirus VO-03
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	OP-87V,PS-034
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	česká
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	54
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Datum události:	11.6.2022
Čas (místní):	10.40
Místo posledního vzletu:	Jičín
Doskoková plocha:	Jičín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista prováděl seskok z výšky 1500 m se stabilizací.Padáč funkční dle přístroje ve výšce 1140 m.Seskok probíhal bez problému.Zřejmě nevěnoval dostatečnou pozornost směru větru před přistáním.Když zjistil že je po větru,tak ve výšce 20-30m prudce zatáhl za pravou řídící šňůru.Tím uvedl padák do ostré ,prudce klesající zatáčky.Po nárazu do země se několikrát převrátil a zůstal ležet.Celé Přistání sledoval svědek X.Y.,já jsem zahlédl již jen náraz a převrácení.X.Y. ihned vyběhl ke zraněnému,ještě s několika dalšími.Já jsem sedl do hotovostního auta a vyjel k nehodě.Již cestou mi bylo signalizováno o zavolání RZS,což jsem učinil.Mezi tím byla zraněnému poskytnuta první pomoc,do které se zapojily dvě lékařky,ktelé čekaly na vyhlídkový let v AK.Po příjezdu sanity a dvou vozidel RZS si tyto zraněného převzali do své péče.Na místo se dostavila PČR a přilétl vrtulník LZS z Hradce Králové,ktelý zraněného po stabilizaci přepravil do nemocnice v Hradci Králové.V době nehody byl vítr 2 m/s.Síla a směr větru byl signalizován větrným rukávem u VPD a stuhou ve výšce 5 m asi 50m od místa nehody.
Popis a rozsah poškození:	Zřejmě polytrauma,bezvědomí,krev v obličeji.Při transportu částečně při vědomí.Padáč bez poškození,funkční,policie provedla fotodokumentaci padáku

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	PD Navigator NA 260
Typ záložního padáku:	MarS PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	MarS OP-093, PS034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL II
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	2.7.2022
Čas (místní):	13:30
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutistka provedla seskok z výšky 1200m AGL s upoutaným vakem vrchlíku. Vrchlík se otevřel bez závad, řízení, sestup na padáku bez závad. Při přistání parašutistka zavadila špičkou pravé nohy o nerovnost na travnatém povrchu. přivolána RZS, sportovkyně transportována do FN Plzeň s podezřením na zranění, vykloubení pravého kotníku.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Navigator 240
Typ záložního padáku:	PD Reserve 240
Typ nosného postroje s obalem:	Mars Student
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cyprtes 2 Student
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	5
Počet seskoků celkem:	6
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	9.7.2022
Čas (místní):	20:10
Místo posledního vzletu:	LKMO Most
Doskoková plocha:	LKMO Most
Počet usmrcených:	
Počet těžce raněných:	
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Studentka na svůj 6 seskok byla náležitě poučena jak přistávat na padáku, měla stále aktivní vysílačku, ale úkol byl přistát samostatně. Ve 3 metrech nad terénem povolila řidičky asi o 20% a znovu zatáhla. Padák se srovnal do odpovídajícího režimu na přistání. Parašutistka při přistání nepevněla nohy a pravou nohu si přisedla, což vedlo ke zlomenině vnějšího kotníku. Nebyly aktivovány složky záchranářů a byla převezena do Mostecké nemocnice na rentgen, kde ji kotník ošetřili a dali do sádry.
Popis a rozsah poškození:	zlomený vnější kotník

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Pilot 150
Typ záložního padáku:	witty plus 143
Typ nosného postroje s obalem:	RealX
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	25
Počet seskoků celkem:	571
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	23.7.2022
Čas (místní):	11:45
Místo posledního vzletu:	LKMO Most
Doskoková plocha:	LKMO Most
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista nezvládl přistávací manevr a pozdě podrovnal padák při přistání, při dopadu na zem provedl kotou přez záda. Bylo podezření na zranění páteře tak byla přivolána rychlá záchranná služba. Parašutista byl odvezen do nemocnice Most na ošetření
Popis a rozsah poškození:	V nemocnici konstatovali praskliny na třech výběžcích hrudních obratlů, bez neurologického nálezu

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	valkyrie 79
Type of backup parachute:	pd 113
Type of carrying harness with packing:	mars
Type of safety device:	vigil
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	c
Number of jumps (last 3 months):	80
Number of jumps (total):	1740
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	25.7.2022
Time (local):	12.00
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	1
No injuries:	0
Event description:	parasutista si pri pristani na pond pri konci pristavaciho manevru nevymeril dobre vzdalenost a o okraj pondu si prisedl ruku, kterou si timto manevrem vykloubil v rameni. Ridici seskoku ho vlastnim vozem transponoval do nemocnice, parasutistovi bylo ramneo nahozeno a vratil se zpet na letiste.

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	solo 230
Type of backup parachute:	smart 220
Type of carrying harness with packing:	icon
Type of safety device:	cypres 2 student
Parachute's owner:	IPPC
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	student
Number of jumps (last 3 months):	1
Number of jumps (total):	1
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	25.7.2022
Time (local):	13:40
Site of last takeoff:	lkkt
Jump landing area:	lkkt
Number of fatalities:	1
Number of seriously injuries:	1
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	studentka úspěšně přistála na ploše letiště, při přistání ale nešikovně položila chodidlo špičkou na zem
Damage description and scope:	zlomila si kotník. Plně při vědomí a bez jiných zranění transportována do nemocnice, odpoledne propuštěna

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	stiletto 120
Type of backup parachute:	zajišten policii
Type of carrying harness with packing:	zajišten policii
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	x
Number of jumps (total):	2400
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	5.8.2022
Time (local):	13.05
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	1
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Svědék X Y: Na východní straně letiště Klatovy, runway 09, se asi ve 300 m otevřel záložní padák, který měl několik závitů, ale byl stabilní. Parašutista je bezvládný, nereaguje, je unášen ve smětu větru a dráhy 09. Poměrně klidně, ale bez ovládní parašutistou dopadá na zem asi 500 m od prahy dráhy, do měkkého bažinatého podkladu, bez kolizí se stromy nebo jinými překážkami. Pomoc z řady Pink teamu byla u parašutisty v řádu 3 minut, posléze v řádu minut dorazili záchránaři. Parašutista je letecky transportován do FN Plzeň, v bezvědomí. Padáková technika byla zajištěna místním oddělením policie. Parašutista byl součástí 30 členné mezinárodní skupiny, vedoucí YX

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	XF15 82
Typ záložního padáku:	WT 110
Typ nosného postroje s obalem:	Mirage
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	300+
Počet seskoků celkem:	9600+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	ne
Jméno tandemového pasažéra:	ne
- Národnost:	ne
Datum události:	6.8.2022
Čas (místní):	18:35
Místo posledního vzletu:	LKMO
Doskoková plocha:	LKMO
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	Ne
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistání na XF 15 - 82 došlo při vyklouzání a vyběhnutí při přistání k podvrknutí pravé nohy. Postižená si stěžovala na silnou bolest v koleni. Pro podezření na přetřhané vazy v pravém koleni nebo vykloubení byla zavolána Rychlá zdravotnická služba. Poškozená byla po ošetření na místě odvezena na vyšetření do Mostecké nemocnice.
Popis a rozsah poškození:	Úraz pravého kolene. Budou provedena další vyšetření k určení diagnózy. Zlomenina byla vyloučena. Vypadá to na vazy .

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	jvx 89
Type of backup parachute:	pd 113
Type of carrying harness with packing:	javelin
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	d
Number of jumps (last 3 months):	
Number of jumps (total):	1500
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	8.8.2022
Time (local):	12.36
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	1
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	parasutitka trenujici na disciplinu canopy piloting nezvladla pristavaci manevr u swoop pondu, narazila do zeme kousek vedle pristavaciho swoop pondu, odrazila se od zeme a prevalila se do pondu, ven byla vytazena prihlizejicim parasutistou, byla poskytnuta prvni laicka pomoc, parasutistka je pri vedomi, komunikuje nemecky i anglicky, stezuje si na bolest leve nohy a panve, bolest v zadech. Nekolabuje, je porad v stabilizovanem stavu, zachranna sluzba je na miste do 10 minut a parasutistka je transportovanan po zemi do nemocnice v Plzni.

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	solo 250
Type of backup parachute:	smart 220
Type of carrying harness with packing:	sife rt
Type of safety device:	cypres 2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	student
Number of jumps (last 3 months):	7
Number of jumps (total):	7
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	11.8.2022, 15.20
Time (local):	15.20
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	1
No injuries:	0
Event description:	Studentka provedla vše správně ve volném pádu, stejně tak i při letu an padáku, při přistání na letišťě ale přistála pouze na pravou nohu. V dobré náladě odvezena do nemocnice, diagnostikována nekomplikovaná zlomenina lýtkové kosti, pacientka ihned propuštěna.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Mars 291
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars OP-093
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	27.8.2022
Čas (místní):	15:00
Místo posledního vzletu:	letišťe Nové Město nad Metují - LKNM
Doskoková plocha:	letišťe Nové Město nad Metují - LKNM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Žákyně základního výcviku při poslední fázi letu cca 5m nad zemí začala ve vzduchu "běžet". Instruktor do vysílačky podal pokyn "nohy k sobě", ale žákyně nezareagovala a přistála do pomyslného "běhu". Při kontaktu se zemí (dle lékaře RZS) si zlomila kotník (hlezno) L nohy.
Popis a rozsah poškození:	Dle lékaře RZS: zlomenina kotníku (hlezna) L nohy.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	XF15-97
Typ záložního padáku:	WP 110
Typ nosného postroje s obalem:	Realx
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	294
Počet seskoků celkem:	17000+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	1.9.2022
Čas (místní):	13:55
Místo posledního vzletu:	LKMO
Doskoková plocha:	LKMO
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	Ne
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistávacím manévru kdy parašutista narychloval z 630 stupňů na levou stranu nad areálem letiště po dotočení narychlení došlo k aktivaci zabezpečovacího přístroje M2, který v letu na hlavním padáku otevřel záložní padák, který se plně nafoukl a zařadil se za hlavní padák. Hrozilo, že narazí do hangáru proto strhl řízení vlevo, čímž zabránil kolizi a dopadl vedle místního parkoviště v areálu letiště. Při dopadu došlo k otevřené zlomenině pravého kotníku. Byl po celou dobu při vědomí byla mu poskytnuta první pomoc a zavolána Rychlá zdravotnická služba k odvozu do nemocnice. Odvezen na trauma centrum v Ústí nad Labem.
Popis a rozsah poškození:	Při dopadu došlo k otevřené zlomenině pravého kotníku na dolní končetině. Pravděpodobně naražení nebo zlomení levého zápěstí horní končetiny a drobné povrchové zranění v obličeji.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Pulse 170
Typ záložního padáku:	Optimum 143
Typ nosného postroje s obalem:	Javelin Odyssey
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	Česko
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	30
Počet seskoků celkem:	167
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	3.9.
Čas (místní):	16:45
Místo posledního vzletu:	LKMO Most
Doskoková plocha:	LKMO Most
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista otvíral v trekovací skupině dále od letiště a nejspíš ztrátou orientace vyhodnotil špatně možnost přijetí na doskokovou plochu. Přistál do svahovitého , lesnatého terénu.
Popis a rozsah poškození:	Parašutista si zlomil spodní část holení kosti na levé noze otevřenou zlomeninou, Byla mu poskytnuta první pomoc zakrytím zlomeniny a zavolána rychlá pomoc vrtulníkem. Hlavní padák roztrhán o větve stromů.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	JOJO WINGS HOP 330
Typ záložního padáku:	TVC VR 360
Typ nosného postroje s obalem:	SIGMA
Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	98
Počet seskoků celkem:	5179
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	česká
Datum události:	4.9.2022
Čas (místní):	16:55
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Tandemový pilot provedl seskok s pasažérkou z výšky 3000m AGL, volný pád, otevření padáku proběhlo bez závad. Pasažérka komunikovala, nejevila žádné známky možné indispozice. Ve výšce cca 500m požádal tandemový pilot o nácvik polohy pro přistání, pasažérka přednožila, vydržela v poloze do pokynu tandemového pilota k uvolnění. Další komunikace s pasažérkou, bez problémů. Před přistáním tandemový pilot zadal pasažérce pokyn k přednožení, ta pokyn splnila, bohužel během přisání neudržela obě nohy v přednožení a pravá noha se jí dostala pod přistávající dvojici. Po přistání si stěžovala na prudkou bolest v oblasti kotníku. ŘS přivolal RZS Plz.kraje, po ošetření byly pasažérka převezena do nemocnice. Událost byla hlášena, šetřena PČR.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	M-330
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil Quatro
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	ZV
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
Počet seskoků celkem:	2
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	16.10.2022
Čas (místní):	13:40
Místo posledního vzletu:	LKJH
Doskoková plocha:	LKJH
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistání parašutista nepodrovnal padák, zakopl nohy a narazil koleno do země. Po nárazu došlo ke zlomenině stehenní kosti (diagnózu určil až lékař v nemocnici). Parašutista si stěžoval na bolest nohy, proto jste zavolali RZS. O zranění jsme informovali i místní oddělení PČR. Policisté nehodu zadokumentovali (Čj. KRPC-143180/ČJ-2022-020312).
Popis a rozsah poškození:	zlomenina stehenní kosti