

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Padákový komplet Sigma 340
Typ záložního padáku:	Padákový komplet Sigma 340
Typ nosného postroje s obalem:	Padákový komplet Sigma 340
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cyprers Tandem
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	34
Počet seskoků celkem:	4 800 +
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	česká
Datum události:	4.8.2019.
Čas (místní):	12.20. Nahlášeno na ÚZPLN 12.35.
Místo posledního vzletu:	letišťe Liberec
Doskoková plocha:	letišťe Liberec
Počet usmrčených:	-0-
Počet těžce raněných:	-0-
Počet lehce zraněných:	-0-
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po krátké přeháňce odstartovalo letadlo C 182 s tandemem na běžný výsadek. Před místem výskoku došlo k náhlé nepředpokládané změně směru větru (střih). První tandempilot celý let provedl proti větru a přistál na letišťe. Druhý tandempilot se pokoušel také doletět. Rozhodl se nerizkovat a zvolil přistání do louky před letišťem. Nahlásit změnu pilotovi rádiem v tak krátké době už nebylo možné, byl na frekvenci Prahy. Pro tandempilota a pasažéra jsem poslal pohotovostní vozidlo.
Popis a rozsah poškození:	žádné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	